

## MASCHINEN – und ANLAGENFÜHRER (m/w)

Die Firma Eisenhardt Metallteile GmbH produziert hochpräzise Drehteile in Großserie auf CNC gesteuerten Drehmaschinen für internationale Kunden der Branchen Automotive, Medizin- und Elektrotechnik sowie Maschinenbau.

### Ihre Aufgaben

- Bedienen von modernen CNC- oder kurvengesteuerten Drehautomaten für hochwertige und komplexe Drehteile
- Durchführen von Werkzeugwechsel und Werkzeugkorrekturen
- Prozessbegleitende Prüfungen und Qualitätsüberwachung der laufenden Serie
- Dokumentation der Prüfergebnisse
- Wartung der Anlagen

### Ihr Profil

- Abgeschlossene Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer (m/w) oder eines vergleichbaren Berufs
- Selbständige Arbeitsweise im Rahmen der vereinbarten Aufgaben und Ziele
- Bereitschaft für den Einsatz im 3-Schicht-Betrieb
- Teamfähigkeit
- Gute Deutschkenntnisse

### Unser Angebot

- ein sicherer Arbeitsplatz in einem kompetenten und motivierten Team
- eine strukturierte und intensive Einarbeitung
- ein leistungsorientiertes Einkommen mit Sozialleistungen
- Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Senden Sie uns diese bitte mit Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail im **PDF-Format** oder Post zu. Haben Sie Fragen? Wir beantworten sie Ihnen gerne.